



# 蒸気流量計の点検校正時期となりました 定期点検メンテナンスをお勧めいたします！

エネルギー管理、省エネ効果把握にご使用いただいているスパイラックス・サーコの蒸気流量計が点検時期となりました

- ・計装機器のズレ
  - ・差圧管の詰まり等のトラブルを防ぐために・・・
- 定期点検、校正メンテナンスをお勧めいたします

## 常に最良のコンディションで計測いただくために

製品不良を未然に防ぐためにも早めの対策が有効です



専門知識を持った技術者が高機能な校正機器を携え設置個所に伺い校正を行います



# スパイラックス・サーコの蒸気流量計 点検・校正メンテナンスサービス



## 試運転調整

■ 設定及び調整の上出荷されていますが、設置状況の確認を含め現地での試運転調整（設定内容の確認）を実施致します

## 差圧トランスミッターの校正

■ M610型差圧トランスミッターに校正器から直接エアを送り校正致します（使用する校正器は年1回、公的機関にトレーサビリティがとれる校正を実施しております）

## 各種調査

■ 流量が出なくなった、あるいは多くなったなどの不具合が発生した場合、各構成機器を調査し、不具合原因を探します。また、周辺の配管やセパレータ、スチームトラップの配置から減圧弁や制御弁の設置状況までトータルでの改善提案を行います

## 点検までの流れ

点検のご依頼

現場調査

校正作業

報告書

部品お見積もり

※製品本体の校正は、弊社工場にて行う必要があります

※以下の作業はお客様で実施願います。（詳しくはお問い合わせ下さい）

- 安全に作業できるスペース（足場等を含む）の確保
- お客様設備操作（ボイラ、制御盤等）と、お客様設備のバルブの開閉作業

## ぜひスパイラックス・サーコにご連絡ください！

事前打ち合わせをもとにお見積りを作成いたします。



スパイラックス・サーコ合同会社

技術部

電話: 043-274-4819

FAX: 043-274-4818

営業部

イーストリージョン 電話: 043-274-4811

FAX: 043-274-4818

ウエストリージョン 電話: 06-6681-8921

FAX: 06-6681-8925